Digitális páratartalom mérő és hőmérő MG195C használati útmutatója

Digitális páramérő (higrométer) hőmérővel és nagy LCD kijelzővel. A készülék gyakorlatilag bárhol elhelyezhető, például akváriumban, terráriumban, hűtőben, fagyasztóban, üvegházban, stb. ahol szükségünk van egy pontos hőmérsékletmérésre -50 és 70 Celsius fok között.

Leírás:

- Páratartalom mérési tartomány (RH): 10% és 99% között
- Hőmérséklet mérési tartomány: -50 és +70 Celsius fok között
- Kijelző jelzések: 0,1 C és 1% relatív páratartalom
- Hőmérséklet mérési pontosság: 0,1 C fokig
- A páratartalom mérésének pontossága: kb. 5% relatív páratartalomig
- 36 mm x 17 mm méretű LCD kijelző
- Frissítési gyakoriság (mérési gyakoriság): 1 másodperc
- Készülékház méretei: 48 mm x 28 mm x 17 mm
- Tápellátás: 2x 1,5V LR44 elem
- Súly: 19 g

Működés

- Indítás után a készülék automatikusan megjeleníti a hőmérsékleti szintet Celsius fokban és a levegő páratartalmát % RH-ban.
- Csúsztassa el az elemtartó fedelét az elem hátulján a nyíllal jelzett módon. Ezután határozott mozdulattal emelje fel, és óvatosan helyezzen be 2 db LR44 1,5 V-os elemet a jelzett helyre, ügyelve a helyes polaritásra (+ -) - ebben az esetben a pozitív pólussal felfelé.
- Zárja le az elemtartó fedelét. A készüléknek automatikusan el kell indulnia az akkumulátor behelyezése után.

Figyelmeztetések és óvintézkedések

- A készüléket puha, száraz ruhával tisztítsa.
- Ne tegye ki a készüléket (a leírásban szereplő értékeknél nagyobb) rendkívül magas hőmérsékletnek.
- Ne tegye ki a tárgyat mechanikai sérüléseknek.
- Felszereléskor ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a hőmérőt.
- Győződjön meg arról, hogy az elemeket megfelelően helyezte be.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft**. - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8
Származási hely: Kína
www.metroman.hu

www.metroman.hu