

MG90A Digitális fa nedvességmérő használati útmutatója

- Kompakt méretű, könnyen hordozható, digitális fa nedvességmérő műszer.
- Alkalmas otthoni körülmények között tűzifa páratartalmának ellenőrzéséhez (20% alatt kell lennie), valamint nagy segítség tömeges ffeldolgozással foglalkozók szerviztechnikusok, fűtőberendezés-szerelők, erdészek, favágók, asztalosok, parkettázók és festők számára.
- A higrométer kezelése nagyon egyszerű! Vegye le a védőkupakot és nyomja rá a mérőelektródákat az ellenőrzött anyagra (fára).
- Elemmel működik (9 V, nem tartozék).
- Könnyen leolvasható LCD kijelző mutatja a fa nedvességtartalmát százalékban a kiválasztott fafajtáknál!
- A 4 alapvető mérési tartomány lehetővé teszi számos fafaj nedvességtartalmának mérését.
- Automatikus kikapcsolás funkció az energiatakarékosság érdekében.
- Beépített alacsony töltöttségjelző.
- Méréstartási funkció (HOLD).
- Nagyon gyors mérési periódus (akár 1 másodperc).

Használat:

- Csomagolja ki a készüléket a dobozból, és helyezze be a 9 Voltos elemet (hátdoldalon).
- Távolítsa el a védőkupakot a készülék tetejéről.
- Indítsa el a készüléket a piros I / O gomb megnyomásával
- Válassza ki a megfelelő facsoportot a MODE gomb egymás utáni megnyomásával (A, B, C, D):

V: Tikfa, Dió, Afromosia

B: Nyárfa, Bük, Cédrus

C: Fenyő, tölgy, juhar, cseresznye

D: Vörösfenyő, fenyő, nyír, hárs

A kiválasztott csoport megjelenik a kijelző jobb felső sarkában. A megfelelő fafajta kiválasztása után helyezze a szondákat a fába. A mérési eredmény (%-ban) a kijelző középső részén jelenik meg. Ha az eredményt a mérés helyén kívül szeretné megtartani és ellenőrizni, nyomja meg a HOLD gombot (a mérés leállítását a kijelzőn a HOLD felirat jelzi). A mérés befejezése után kapcsolja ki a készüléket a piros I / O gomb megnyomásával, és helyezze a védőkupakot a szondákra. MEGJEGYZÉS: A készülék 15 perc inaktivitás után automatikusan kikapcsol. Alacsony akkumulátor töltöttség jelző – Ha az akkumulátor töltöttsége nem kielégítő, az akkumulátor ikon megjelenik a bal felső sarokban.

Figyelmeztetések:

- Fennáll a sérülés veszélye a szabadon hagyott hegyes szondák miatt – ha a mérőeszközt a fedél vagy más védőcsomagolás nélkül mozgatják.
- A tűk (elektródák) törésének vagy meggörbülésének leggyakoribb oka az elektróda nem megfelelő eltávolítása (szakadása) a fából. Kemény fa esetén eltávolításkor csavarhúzóval kell tenni az elektróda alá, hogy elkerüljük a tűk túlzott meghajlását.
- Ne hagyja, hogy szennyeződés kerüljön a mérőelektródák közé.
- Az elemeket akkor kell kicserélni, amikor az akkumulátor ikon megjelenik a kijelzőn. Az elemszivárgás okozta károk elkerülése érdekében mindig vegye ki az elemeket, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja.
- Tisztítsa meg a mérőt nedves, puha ruhával.
- Tartsa távol hőforrásoktól, és ne merítse vízbe.

Műszaki tartalom:

- Anyaga: tömör műanyag
- Tápellátás: 9V típusú elem (tartozék)
- Üzemi hőmérséklet: 0-40 Celsius fok
- A mérés pontossága: +/- 0,5%
- Mérési felbontás: 0,1%
- Fa nedvességmérési tartománya: 0-99,9%
- Mérési elv: ellenállásmérés
- Mintavétel: 2x/mp
- Nagy és könnyen leolvasható LCD kijelző háttérvilágítással
- Alacsony akkumulátor jelző
- Méréstartási funkció (HOLD)
- Automatikus kikapcsolás az energiatakarékosság érdekében (15 perc után)
- A ház tömör műanyagból készült
- Védőfedél az elektródákhoz
- Az elektródák hossza: 10 mm
- A készülék méretei: 145 mm x 67 mm x 32 mm
- Szürke szín
- Súly (akkumulátorral): 153 g

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

